

Muut asiat

Ryltk 21.08.2025 § 17

Potin sataman betonirakenteinen ponttoonilaituri siirtyi marraskuussa 2024 noin 20 metrin päähän rannasta myrskyn aiheuttaman meriveden korkeuden vaihtelun ja jäiden liikkumisen seurauksena. Laituria yritettiin hinata takaisin rantaan vesitse keväällä 2025, mutta hinaus ei onnistunut, koska laituri on raskas ja siirtynyt rannasta syksyllä ankkurointeineen. Laituri on ankkuroitunut nykysijaintiinsa siten, ettei se pääse lähtemään ajelehtimaan merelle.

Laiturin hinaamiseen vesitse jouduttaisiin käyttämään isompaa alusta, mitä rajoittaa Potinlahden matala vedenkorkeus. Laituri voitaisiin nostaa vedestä, mutta pienemmällä nosturiautolla ei päästä rannassa tarpeeksi lähellä laituria eikä pengertien leveys ole riittävä isommalle nosturiautolle. Yksi vaihtoehto on laiturin purkaminen vedessä ja korvaaminen Marjaniemen satamasta siirrettävällä puurakenteisella ponttoonilaiturilla.

Kunta huoltaa ja kunnossapitää vain Marjaniemen ja Huikun satamia (Khall päätös), joten Potin sataman kunnossapitoon ei ole määrärahaa. Laiturin hinaaminen, nostaminen tai purkaminen kustantaisi useita tuhansia euroja.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keskusteltiin satamista yleisellä tasolla.